Приложение 3.9

к ОПОП-П по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.06 Процессы формообразования в машиностроении»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	3
2.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3.	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	38
4.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛИСПИПЛИНЫ	38

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Процессы формообразования в машиностроении»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП. 6 Процессы формообразования» является обязательной частью «Профессиональный цикл, Общепрофессиональные дисциплины» ОПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по 15.02.09 Аддитивные технологии.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

и знания Код ПК, ОК	Код умений	Умения	Код знаний	Знания
ПК 1.2.	У 1.2.01	осуществлять проверку и исправление ошибок в оцифрованных моделях	3 1.2.01	устройство, правила калибровки и проверки на точность систем бесконтактной оцифровки
ПК 2.1.	У 2.1.01	выбирать технологию послойного синтеза в соответствии с решаемой производственной задачей, технологиями последующей обработки деталей и/или технологий дальнейшего использования синтезированных объектов	3 2.1.01	назначение и область применения существующих типов аддитивных установок и используемые в них материалы
ПК 2.2.	У 2.2.01	определять оптимальные методы контроля качества	3 2.2.01	закономерности процессов кристаллизации и структурообразования полимеров, керамики, метал-лов и сплавов, а также виды их механической, химической, термической, гидравлической и газообработки
ПК 2.3.	У 2.3.01	подбирать технологическое оборудование, станки,	3 2.3.01	закономерности процессов кристаллизации и

		инструменты и разрабатывать оснастку для финишной обработки изделий, полученных послойным синтезом		структурообразования полимеров, керамики, металлов и сплавов, а также виды их механической, химической, термической, гидравлической и газообработки
ПК 2.4.	У 2.4.01	эффективно использовать материалы и оборудование	3 2.4.01	особенности дальнейшего использования синтезированных объектов для литья в качестве выплавляемых или выжигаемых моделей, литейных форм и стержней
ОК 1	Уо 01.01	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте	30 01.01	актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить
	Уо 01.02	анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	30 01.02	основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте
ОК 2	Уо.02.01	определять задачи для поиска информации	30. 02.01.	номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
	Уо.02.02	определять необходимые источники информации	30. 02.02	приемы структурирования информации;
	Уо.02.03	планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию выделять наиболее	3o. 02.03 3o. 02.04	формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации;
	3 0.02.04	выделять наиоолее	30. 02.04	порядок их

ОК 04	Уо.04.01	значимое в перечне информации	3o. 04.01	применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств психологические
		работу коллектива и команды		основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;
	Уо.04.02	взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	30. 04.02	основы проектной деятельности
ОК 5	Уо.05.01	особенности социального и культурного контекста	30. 05.01	особенности социального и культурного контекста;
	Уо.05.02	правила оформления документов и построения устных сообщений	30. 05.02	правила оформления документов и построения устных сообщений
ОК 6	Уо.06.01	описывать значимость своей специальности	30. 06.01	сущность гражданско- патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;
	Уо.06.02	значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности)	30. 06.02	значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности);
ОК 7	Уо.07.01	соблюдать нормы экологической безопасности	3o. 07.01 3o. 07.02	правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы,

		направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением		задействованные в профессиональной деятельности;
ОК 09	Уо.09.01	принципов бережливого производства понимать общий	30. 09.01	правина построения
OK 09	y 0.09.01	понимать оощии смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы	30. 09.01	правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
	Уо.09.02	основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)	30 09.02	основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы учебной дисциплины	56
в т. ч. в форме практической подготовки	42
В Т. Ч.	
теоретическое обучение	14
практические занятия (если предусмотрено)	42
Самостоятельная работа	-
Промежуточная аттестация в форме экзамена	

2.2. Тематический план и содержание Процессы формообразования в машиностроении

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Коды формируемых компетенций	Коды Н/У/З
1	2	3	5	6
Введение	1. Содержание, цели и задачи учебной дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Значение учебной дисциплины в профессиональной деятельности	2	ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9	Y 1.2.01 3 1.2.01 Y 2.2.01 3 2.2.01 Y 2.3.01 3 2.3.01 Y 2.4.01 3 2.4.01 Yo 01.01 3o 01.01 Yo 02.01 3o 02.01 Yo 02.02 3o 02.02 Yo 02.03 3o 02.03 Yo 02.04 3o 02.04 Yo 04.01 3o 04.01 Yo 04.02 3o 04.02 Yo 05.01 3o 05.01

					Yo 05.02 3o 05.02 Yo 06.01 3o 06.01
					Уо 06.02 Зо 06.02
					Уо 07.01
					3o 07.01
					Уо 07.02
					3o 07.02
					Уо 09.01
					30 09.01
					Уо 09.02
р 1 г					30 09.02
Раздел 1. Горячая с		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Тема 1.1	2	Основные методы формообразования заготовок Литейное	2	ПК 1.2, ПК 2.1,	У 1.2.01
Литейное		производство, его роль в машиностроении. Производство отливок в		ПК 2.2, ПК 2.3,	3 1.2.01
производство		разовых песчано-глинистых формах. Модельный комплект, его		ПК 2.4	У 2.2.01
		состав и назначение. Формовочные и стержневые смеси.Литье в		OK 1, OK 2, OK	3 2.2.01
		постоянные формы.Виды литейного брака.		5, OK 6, OK 7,	У 2.3.01
				OK 9	3 2.3.01
					У 2.4.01
					3 2.4.01
					Уо 01.01
					30 01.01
					Уо 02.01
					30 02.01
					Уо 02.02
					3o 02.02

					Уо 02.03
					30 02.03
					Уо 02.04
					30 02.04
					Уо 04.01
					3o 04.01
					Уо 04.02
					3o 04.02
					Уо 05.01
					3o 05.01
					Уо 05.02
					3o 05.02
					Уо 06.01
					3o 06.01
					Уо 06.02
					3o 06.02
					Уо 07.01
					3o 07.01
					Уо 07.02
					3o 07.02
					Уо 09.01
					30 09.01
					Уо 09.02
					3o 09.02
Тема 1.2	3	Обработка давлением. Понятие о пластической деформации.	2	ОК1 - ОК5	У 1.2.01
Обработка		Прокатное производство. Прессование и волочение: прямое и		OK8 – OK11	3 1.2.01
материалов		обкатное прессование. Свободная ковка: ручная и машинная, область		ПК1.1 ПК1.2	У 2.2.01
давлением (ОМД)		применения. Штамповка: сущность процесса, область применения,		ПК2.1 - ПК2.4	3 2.2.01
		виды штамповки, типы штампов, материал для изготовления. Гибка.			У 2.3.01
		bright mramitoban, rimbi mramitob, marephan gib nortobienni. 1 nora.			3 2.3.01

	3 2.3.01
	У 2.4.01
	3 2.4.01
	Уо 01.01
	3o 01.01
	Уо 02.01
	3o 02.01
	Уо 02.02
	3o 02.02
	Уо 02.03
	3o 02.03
	Уо 02.04
	3o 02.04
	Уо 04.01
	3o 04.01
	Уо 04.02
	3o 04.02
	Уо 05.01
	3o 05.01
	Уо 05.02
	3o 05.02
	Уо 06.01
	30 06.01
	Уо 06.02
	3o 06.02
	Уо 07.01
	3o 07.01
	Уо 07.02
	3o 07.02

					Уо 09.01
					30 09.01
					Уо 09.02
					30 09.02
Тема 1.3	4	Сварка металлов, виды и способы сварки, типы сварных соединений	2	ПК 1.2, ПК 2.1,	У 1.2.01
Сварочное		и швов. Электрическая дуга, электроды. Газовая сварка. Пайка. Виды		ПК 2.2, ПК 2.3,	3 1.2.01
производство		припоя и их марки по ГОСТу. Склеивиание.		ПК 2.4	У 2.2.01
				OK 1, OK 2, OK	3 2.2.01
				5, OK 6, OK 7,	У 2.3.01
				ОК 9	3 2.3.01
					У 2.4.01
					3 2.4.01
					Уо 01.01
					3o 01.01
					Уо 02.01
					30 02.01
					Уо 02.02
					30 02.02
					Уо 02.03
					30 02.03
					Уо 02.04
					3o 02.04
					Уо 04.01
					3o 04.01
					Уо 04.02
					3o 04.02
					Уо 05.01
					3o 05.01
					Уо 05.02

					3o 05.02
					Уо 06.01
					3o 06.01
					Уо 06.02
					3o 06.02
					Уо 07.01
					3o 07.01
					Уо 07.02
					3o 07.02
					Уо 09.01
					3o 09.01
					Уо 09.02
					3o 09.02
Раздел 2. Обработк	а мат	ериалов точением и строганием			
Тема 2.1	5	Виды лезвийного инструмента и область его применения: при	2	ПК 1.2, ПК 2.1,	У 1.2.01
Инструменты		механической обработке (точении, сверлении, фрезеровании и т п.)		ПК 2.2, ПК 2.3,	3 1.2.01
фор-		металлических и неметаллических материалов. Материалы,		ПК 2.4	У 2.2.01
мообразования		применяемые для изготовления лезвийного инструмента:		OK 1, OK 2, OK	3 2.2.01
		инструментальные стали (углеродистые, легированные,		5, OK 6, OK 7,	У 2.3.01
		быстрорежущие), твердые сплавы, минералокерамические мате-		ОК 9	3 2.3.01
		риалы, алмазы эльбор. Выбор марки инструментального материала			У 2.4.01
					3 2.4.01
					Уо 01.01
					3o 01.01
					Уо 02.01
					3o 02.01
					Уо 02.02
					3o 02.02
					Уо 02.03

					T 2 2 2 2 2
					30 02.03
					Уо 02.04
					3o 02.04
					Уо 04.01
					3o 04.01
					Уо 04.02
					3o 04.02
					Уо 05.01
					3o 05.01
					Уо 05.02
					3o 05.02
					Уо 06.01
					3o 06.01
					Уо 06.02
					3o 06.02
					Уо 07.01
					3o 07.01
					Уо 07.02
					3o 07.02
					Уо 09.01
					3o 09.01
					Уо 09.02
					30 09.02
Тема 2.2	6	Основные методы обработки металлов резанием. Основы механики	2	ПК 1.2, ПК 2.1,	У 1.2.01
Геометрия		работы клина; резец как разновидность клина. Резец как простейший		ПК 2.2, ПК 2.3,	3 1.2.01
токарного резца		типовой режущий инструмент. Определение конструктивных		ПК 2.4	У 2.2.01
		элементов резца: рабочая часть (головка), крепежная часть (державка,		ОК 1, ОК 2, ОК	3 2.2.01
		стержень) лезвие, передняя поверхность лезвия. Главная и задние		5, OK 6, OK 7,	У 2.3.01
		поверхности лезвия, режущая кромка, ленточка лезвия, фаска лезвия,		ОК 9	3 2.3.01

вершина лезвия, радиус вершины. Исходные плоскости для изучения	У 2.4.01
геометрии резца по ГОСТ 25762-83. Углы лезвия резца в главной	3 2.4.01
секущей плоскости. Влияние углов резца на процесс резания.	Уо 01.01
Влияние установки резца. Приборы и инструменты для измерения	30 01.01
углов резца. Числовые значения углов типовых резцов.	Уо 02.01
	30 02.01
	Уо 02.02
	30 02.02
	Уо 02.03
	30 02.03
	Уо 02.04
	30 02.04
	Уо 04.01
	30 04.01
	Уо 04.02
	30 04.02
	Уо 05.01
	30 05.01
	Уо 05.02
	30 05.02
	Уо 06.01
	30 06.01
	Уо 06.02
	3o 06.02
	Уо 07.01
	3o 07.01
	Уо 07.02
	3o 07.02
	Уо 09.01

					3o 09.01 Yo 09.02 3o 09.02
	Пра	ктические занятия №№ 1,2	2		
	Изм	ерение углов заточки режущей части лезвийного инструмента с			
	пом	ощью угломеров; использование нормативно- справочной			
	доку	ументации по выбору лезвийного инструмента. Измерение			
	геом	иетрических параметров токарных резцов.			
Тема 2.3	7	Элементы резания при точении. Срез и его геометрия, площадь	2	ПК 1.2, ПК 2.1,	У 1.2.01
Элементы		поперечного сечения. Скорость резания. Частота вращения заготовки.		ПК 2.2, ПК 2.3,	3 1.2.01
режима резания и		Основное технологическое (машинное) время обработки.		ПК 2.4	У 2.2.01
срезаемого слоя		Производительность резца. Анализ формул основного времени и		OK 1, OK 2, OK	3 2.2.01
Тема 2.4		производительность резца, пути повышения производительности		5, OK 6, OK 7,	У 2.3.01
Физические		труда при точении.		ОК 9	3 2.3.01
явления при					У 2.4.01
токарной					3 2.4.01
обработке					Уо 01.01
Тепловыделение					3o 01.01
при резании					Уо 02.01
металлов					3o 02.01
Тема 2.5					Уо 02.02
Сопротивление					3o 02.02
резанию при					Уо 02.03
токарной					3o 02.03
обработке					Уо 02.04
					3o 02.04
					Уо 04.01
					3o 04.01
					Уо 04.02

		30 04.02
		Уо 05.01
		3o 05.01
		Уо 05.02
		3o 05.02
		Уо 06.01
		3o 06.01
		Уо 06.02
		3o 06.02
		Уо 07.01
		30 07.01
		Уо 07.02
		3o 07.02
		Уо 09.01
		30 09.01
		Уо 09.02
		30 09.02
	Стружкообразование. Пластические и упругие деформации,	
	возникающие в процессе стружкообразования. Типы стружек.	
	Факторы, влияющие на образование стружки. Явление образования	
	нарост. Теплота, выделяемая в зоне резания в процессе	
	стружкообразования (температура резания), источник температуры	
	резания. Распределение теплоты резания между стружкой, резцом,	
	заготовкой, окружающей атмосферой. Смазочно-охлаждающие	
	технологические средства (СОТС), применяемые при резании.	
	Сила резания, возникающая в процессе стружкообразования, и ее	
	источники. Разложение силы резания на составляющие Рz, Рy, Рх.	
	Действия составляющих силы резания и их реактивных значений на	
	заготовку, резец, зажимное приспособление и станок. Развернутые	
L	271 77 1 2222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	

	формулы для определения сил Pz, Py, Px в зависимости от различных			
	факторов. Справочные таблицы для определения коэффициентов в			
	формулах составляющих силы резания. Влияние различных факторов			
	на силу резания. Мощность, затрачиваемая на резание.	12		
	Практические занятия№ 3Решение стандартных задач с использованием	2		
	нормативно- справочной документации по выбору расчетных формул,			
	коэффициентов в зависимости от конкретных условий обработки			
	Расчет составляющих силы резания по эмпирическим формулам и			
	мощности резания при точении			
Тема 2.6	Практические занятия № 4		ПК 1.2, ПК 2.1,	У 1.2.01
Скорость	Решение стандартных задач с использованием нормативно- справочной	2	ПК 2.2, ПК 2.3,	3 1.2.01
резания,	документации по выбору расчетных формул, коэффициентов в		ПК 2.4	У 2.2.01
допускаемая	зависимости от конкретных условий обработки Расчет скорости резания		OK 1, OK 2, OK	3 2.2.01
режущими	при токарной обработке по эмпирической формуле.		5, OK 6, OK 7,	У 2.3.01
свойствами резца			ОК 9	3 2.3.01
				У 2.4.01
				3 2.4.01
				Уо 01.01
				3o 01.01
				Уо 02.01
				3o 02.01
				Уо 02.02
				3o 02.02
				Уо 02.03
				30 02.03
				Уо 02.04
				30 02.04
İ				Уо 04.01
ļ.				3o 04.01

	1		1	1	
					Уо 04.02
					3o 04.02
					Уо 05.01
					3o 05.01
					Уо 05.02
					3o 05.02
					Уо 06.01
					3o 06.01
					Уо 06.02
					3o 06.02
					Уо 07.01
					3o 07.01
					Уо 07.02
					3o 07.02
					Уо 09.01
					3o 09.01
					Уо 09.02
					3o 09.02
Тема 2.7	9.	Табличное определение режимов резания при точении по	2		
Расчет и		нормативам.			
табличное		Практические занятия Решение стандартных задач с			
определение		использованием нормативно - справочной документации по выбору			
режимов резания		лезвийного инструмента, режимов резания в зависимости от			
при точении		конкретных условий обработки.			
Тема 2.8		Расчет и табличное определение режимов резания при точении.			
Обработка		Процессы строгания и долбления. Элементы резания при строгании			
строганием и		и долблении. Основное технологическое (машинное) время,			
долблением.		мощность резания. Общая классификация токарных резцов по			
Токарные и		конструкции, технологическому назначению, направлению			

строгальные		движение подачи. Особенности конструкции и геометрии			
резцы		строгальных и долбежных резцов.			
Раздел 3. Обработка	а матер	риалов, сверлением, зенкерованием и развертыванием			
Тема 3.1	10.	Процесс сверления. Типы сверл. Конструкция спирального сверла.	2	ПК 1.2, ПК 2.1,	Н 1.1.01/ ПО
Обработка		Элементы резания и срезаемого слоя при сверлении, физические		ПК 2.2, ПК 2.3,	1.1.01. У 1.1.01. З
материалов		особенности процесса сверления. Рассверливание отверстий.		ПК 2.4	1.1.01 H 2.4.01/
сверлением,		Основное технологическое (машинное) время при сверлении и		OK 1, OK 2, OK	ПО 2.4.01.
зенкерованием и		рассверливании отверстий. Назначение зенкерования и		5, OK 6, OK 7,	
развертыванием		развертывания. Особенности процессов зенкерования. Конструкция		OK 9	
		зенкеров. Особенности процесса развертывания. Конструкция			
		разверток. Основное технологическое (машинное) время при			
		зенкеровании и развертывании отверстий.			
Тема 3.2.	Практ	ические занятия№5.Решение стандартных задач с использованием		ПК 1.2, ПК 2.1,	Н 1.1.01/ ПО
Расчет и	норма	тивно- справочной документацией по выбору лезвийного	4	ПК 2.2, ПК 2.3,	1.1.01. У 1.1.01. З
табличное	инстр	умента, режимов резания в зависимости от конкретных условий		ПК 2.4	1.1.01 H 2.4.01/
определение	обраб	отки		OK 1, OK 2, OK	ПО 2.4.01.
режимов резания	Расче	г и табличное определение режимов резания при сверлении,		5, OK 6, OK 7,	
при сверлении,	зенкер	оовании, развертывании.		OK 9	
зенкеровании и	Практ	ические занятия №6.	4		
развертывании	Измер	рение углов заточки режущей части лезвийного инструмента с			
	помоц	цью угломеров; использование нормативно- справочной			
	докум	ентации по выбору лезвийного инструмента. Измерение			
	геоме	грических и конструктивных параметров сверла.			
Раздел 4 Обработка	матер	иалов фрезерованием			
Тема 4.1	12.	Принцип фрезерования. Типы фрез. Цилиндрическое фрезерование.	2	ПК 1.2, ПК 2.1,	У 1.2.01
Обработка		Элементы резания и срезаемого слоя при цилиндрическом		ПК 2.2, ПК 2.3,	3 1.2.01
материала		фрезеровании. Встречное и попутное цилиндрическое		ПК 2.4	У 2.2.01
цилиндрическим		фрезерование, преимущества и недостатки каждого из методов.		ОК 1, ОК 2, ОК	3 2.2.01
и и торцевыми		Основное технологическое (машинное) время цилиндрического		5, OK 6, OK 7,	У 2.3.01

фрезами	фрезерования. Силы, действующие на фрезу. Износ фрез. Мощность	ОК 9	3 2.3.01
	резания при цилиндрическом фрезеровании. Виды торцевого		У 2.4.01
	фрезерования: несимметричное, симметричное.		3 2.4.01
			Уо 01.01
			3o 01.01
			Уо 02.01
			3o 02.01
			Уо 02.02
			30 02.02
			Уо 02.03
			30 02.03
			Уо 02.04
			3o 02.04
			Уо 04.01
			3o 04.01
			Уо 04.02
			30 04.02
			Уо 05.01
			30 05.01
			Уо 05.02
			30 05.02
			Уо 06.01
			3o 06.01
			Уо 06.02
			3o 06.02
			Уо 07.01
			3o 07.01
			Уо 07.02
			3o 07.02

				Уо 09.01
				3o 09.01
				Уо 09.02
				3o 09.02
Тема 4.2	Практические занятия№ 7 Решение стандартных задач с использованием		ПК 1.2, ПК 2.1,	У 1.2.01
Расчетное и	нормативно- справочной документации по выбору лезвийного	2	ПК 2.2, ПК 2.3,	3 1.2.01
табличное	инструмента, расчет режимов резания в зависимости от конкретных		ПК 2.4	У 2.2.01
определение	условий обработки.		OK 1, OK 2, OK	3 2.2.01
рациональных	Расчет и табличное определение режимов резания при фрезеровании.		5, OK 6, OK 7,	У 2.3.01
режимов резания			ОК 9	3 2.3.01
при				У 2.4.01
фрезеровании				3 2.4.01
				Уо 01.01
				3o 01.01
				Уо 02.01
				3o 02.01
				Уо 02.02
				3o 02.02
				Уо 02.03
				3o 02.03
				Уо 02.04
				3o 02.04
				Уо 04.01
				3o 04.01
				Уо 04.02
				30 04.02
				Уо 05.01
				30 05.01
				Уо 05.02

	1			
				3o 05.02
				Уо 06.01
				3o 06.01
				Уо 06.02
				3o 06.02
				Уо 07.01
				3o 07.01
				Уо 07.02
				3o 07.02
				Уо 09.01
				3o 09.01
				Уо 09.02
				3o 09.02
Тема 4.3			ПК 1.2, ПК 2.1,	У 1.2.01
Конструкции	Практические занятия № 8.	2	ПК 2.2, ПК 2.3,	3 1.2.01
фрез	Измерение углов заточки режущей части лезвийного инструмента с		ПК 2.4	У 2.2.01
	помощью угломеров; использование нормативно- справочной		OK 1, OK 2, OK	3 2.2.01
	документацией по выбору лезвийного инструмента. Измерение		5, OK 6, OK 7,	У 2.3.01
	геометрических и конструктивных параметров фрезы.		ОК 9	3 2.3.01
				У 2.4.01
				3 2.4.01
				Уо 01.01
				3o 01.01
				Уо 02.01
				3o 02.01
				Уо 02.02
				3o 02.02
				Уо 02.03
				30 02.03

			1	1	1
					Уо 02.04
					30 02.04
					Уо 04.01
					3o 04.01
					Уо 04.02
					30 04.02
					Уо 05.01
					30 05.01
					Уо 05.02
					30 05.02
					Уо 06.01
					30 06.01
					Уо 06.02
					30 06.02
					Уо 07.01
					3o 07.01
					Уо 07.02
					3o 07.02
					Уо 09.01
					30 09.01
					Уо 09.02
					30 09.02
Раздел 5. Резьбонар	э езание				
Тема 5.1	15.	Обзор методов резьбонарезания. Сущность нарезания резьбы	2	ПК 1.2, ПК 2.1,	У 1.2.01
Нарезание резьбы		резцами. Конструкция и геометрия резьбового резца. Элементы		ПК 2.2, ПК 2.3,	3 1.2.01
резцами,		резания. Основное технологическое (машинное) время.		ПК 2.4	У 2.2.01
метчиками,		Нарезание резьбы плашками и метчиками. Классификация плашек и		OK 1, OK 2, OK	3 2.2.01
плашками, гре-		метчиков. Геометрии плашек. Конструкция метчиков. Элементы		5, OK 6, OK 7,	У 2.3.01
бенчатыми и		резания при нарезании резьбы плашками и метчиками.		OK 9	3 2.3.01

дисковыми			У 2.4.01
фрезами			3 2.4.01
			Уо 01.01
		7	Bo 01.01
			Yo 02.01
			Bo 02.01
			Yo 02.02
			3o 02.02
			Yo 02.03
			3o 02.03
			Уо 02.04
			3o 02.04
			Уо 04.01
			Bo 04.01
			Уо 04.02
		"	3o 04.02
			Уо 05.01
			Bo 05.01
			Уо 05.02
			3o 05.02
			Уо 06.01
			Bo 06.01
			Уо 06.02
		ļ	3o 06.02
			Уо 07.01
			Bo 07.01
			Уо 07.02
			3o 07.02
			Уо 09.01

					3o 09.01
					Уо 09.02
					3o 09.02
Тема 5.2	16.	Табличное определение режимов резания по нормативам. Выбор	2	ПК 1.2, ПК 2.1,	У 1.2.01
Расчет и		режимов резания при нарезании резьбы метчиками и плашками.		ПК 2.2, ПК 2.3,	3 1.2.01
табличное	Практ	гические занятия № 9.	2	ПК 2.4	У 2.2.01
определение	Реше	ние стандартных задач с использованием нормативно- справочной		OK 1, OK 2, OK	3 2.2.01
режимов резания	докум	иентации по выбору лезвийного инструмента, режимов резания в		5, OK 6, OK 7,	У 2.3.01
при	завис	имости от конкретных условий обработки		OK 9	3 2.3.01
резьбонарезании	Расче	т и табличное определение режимов резания при резьбонарезании			У 2.4.01
					3 2.4.01
					Уо 01.01
					3o 01.01
					Уо 02.01
					3o 02.01
					Уо 02.02
					3o 02.02
					Уо 02.03
					3o 02.03
					Уо 02.04
					3o 02.04
					Уо 04.01
					3o 04.01
					Уо 04.02
					3o 04.02
					Уо 05.01
					3o 05.01
					Уо 05.02
					3o 05.02

	1		1		
					Уо 06.01
					3o 06.01
					Уо 06.02
					3o 06.02
					Уо 07.01
					3o 07.01
					Уо 07.02
					3o 07.02
					Уо 09.01
					3o 09.01
					Уо 09.02
					3o 09.02
Раздел 6. Зубонаре	зание				
Тема 6.1.	17.	Общий обзор методов нарезания зубьев зубчатых колес. Сущность	2	ПК 1.2, ПК 2.1,	У 1.2.01
Нарезание зубьев		метода копирования. Дисковые и концевые (пальцевые) фрезы для		ПК 2.2, ПК 2.3,	3 1.2.01
зубчатых колес		нарезания зубьев зубчатого колеса, их конструкции и особенности		ПК 2.4	У 2.2.01
методом		геометрии. Метод обкатки. Конструкция и геометрия червячной		OK 1, OK 2, OK	3 2.2.01
копирования		пары. Элементы резания при зубофрезеровании. Элементы резания		5, OK 6, OK 7,	У 2.3.01
Тема 6.2		при зубодолблении. Основное технологическое (машинное) время		ОК 9	3 2.3.01
Расчёт и		зубодолбления, зубофрезерования.			У 2.4.01
табличное		Выбор режимов резания при нарезании зубчатых колес методом			3 2.4.01
определение		обкатки зубчатыми долбяка- ми и червячными фрезами табличным			Уо 01.01
режимов резания		способом.			3o 01.01
при					Уо 02.01
зубонарезании					30 02.01
					Уо 02.02
					30 02.02
					Уо 02.03
					30 02.03

	-		1
			Уо 02.04
			3o 02.04
			Уо 04.01
			3o 04.01
			Уо 04.02
			3o 04.02
			Уо 05.01
			3o 05.01
			Уо 05.02
			3o 05.02
			Уо 06.01
			3o 06.01
			Уо 06.02
			3o 06.02
			Уо 07.01
			3o 07.01
			Уо 07.02
			3o 07.02
			Уо 09.01
			3o 09.01
			Уо 09.02
			3o 09.02
		ПК 1.2, ПК 2.1,	У 1.2.01
	II.	ПК 2.2, ПК 2.3,	3 1.2.01
		ПК 2.4	У 2.2.01
		OK 1, OK 2, OK	3 2.2.01
	II.	5, OK 6, OK 7,	У 2.3.01
		ОК 9	3 2.3.01
			У 2.4.01

3 2.4.01			
30 01.01 Yo 02.01 30 02.01 Yo 02.02 30 02.02 Yo 02.03 30 02.03 Yo 02.04 30 02.04 Yo 04.01 30 04.01 Yo 04.02 30 04.02 Yo 05.01 30 05.01 Yo 05.02 30 06.01 Yo 06.02 Yo 06.01 30 06.01 Yo 06.02 Yo 07.01 30 07.01 Yo 07.02 30 07.02 Yo 09.01			
Vo 02.01 3o 02.01 Vo 02.02 3o 02.02 Vo 02.03 3o 02.03 Vo 02.04 3o 02.04 Vo 04.01 3o 04.01 Vo 04.02 3o 04.02 Vo 05.01 3o 05.01 Vo 05.02 3o 05.02 Vo 06.01 3o 06.01 Vo 06.02 3o 06.02 Vo 07.01 3o 07.01 Vo 07.02 3o 07.02 Vo 09.01			Уо 01.01
30 02.01 yo 02.02 30 02.02 yo 02.03 30 02.03 yo 02.04 30 02.04 yo 04.01 30 04.01 yo 04.02 30 04.02 yo 05.01 30 05.01 yo 05.02 30 05.02 yo 06.01 30 06.01 yo 06.02 yo 07.01 30 07.01 yo 07.02 30 07.02 yo 07.02			3o 01.01
Yo 02.02 3o 02.02 Yo 02.03 3o 02.03 Yo 02.04 3o 02.04 Yo 04.01 3o 04.01 Yo 04.02 3o 04.02 Yo 05.01 3o 05.01 Yo 05.02 3o 05.02 Yo 06.01 3o 06.01 Yo 06.02 3o 06.02 Yo 07.01 3o 07.01 Yo 07.02 3o 07.02 Yo 07.01 Yo 07.02 Yo 09.01 Yo 09.02 Yo 09.02			Уо 02.01
30 02.02 Yo 02.03 30 02.03 Yo 02.04 30 02.04 Yo 04.01 30 04.01 Yo 04.02 30 04.02 Yo 05.01 30 05.01 Yo 05.02 30 05.02 Yo 06.01 30 06.01 Yo 06.02 30 06.02 Yo 07.01 30 07.02 Yo 07.02 Yo 07.02 Yo 09.01			3o 02.01
Yo 02.03 3o 02.03 Yo 02.04 3o 02.04 Yo 04.01 3o 04.01 Yo 04.02 3o 04.02 Yo 05.01 3o 05.01 Yo 05.02 3o 05.02 Yo 06.01 3o 06.01 Yo 06.02 3o 06.02 Yo 07.01 Yo 07.01 Yo 07.02 3o 07.02 Yo 09.01			Уо 02.02
30 02.03 yo 02.04 30 02.04 yo 04.01 30 04.01 yo 04.02 30 04.02 yo 05.01 30 05.01 yo 05.02 yo 06.01 30 06.01 yo 06.02 30 06.02 yo 07.01 30 07.01 30 07.01			3o 02.02
Yo 02.04 3o 02.04 Yo 04.01 3o 04.01 Yo 04.02 3o 04.02 Yo 05.01 3o 05.01 Yo 05.02 3o 05.02 Yo 06.01 3o 06.01 Yo 06.02 3o 06.02 Yo 07.01 3o 07.01 Yo 07.02 So 07.02 Yo 09.01			Уо 02.03
30 02.04 Vo 04.01 30 04.01 Vo 04.02 30 04.02 Vo 05.01 30 05.01 Vo 05.02 30 05.02 Vo 06.01 30 06.01 Vo 06.02 30 06.02 Vo 07.01 30 07.01 Vo 07.02 Vo 07.02 Vo 09.01			3o 02.03
Yo 04.01 3o 04.01 Yo 04.02 3o 04.02 Yo 05.01 3o 05.01 Yo 05.02 Yo 06.01 3o 06.01 Yo 06.02 3o 06.02 Yo 07.01 3o 07.01 Yo 07.02 3o 07.02 Yo 09.01			Уо 02.04
30 04.01 Yo 04.02 30 04.02 Yo 05.01 30 05.01 Yo 05.02 30 05.02 Yo 06.01 30 06.01 Yo 06.02 30 06.02 Yo 07.01 30 07.01 Yo 07.02 30 07.02 Yo 09.01			3o 02.04
Yo 04.02 3o 04.02 Yo 05.01 3o 05.01 Yo 05.02 3o 05.02 Yo 06.01 3o 06.01 Yo 06.02 3o 06.02 Yo 07.01 3o 07.01 Yo 07.02 3o 07.02 Yo 09.01			Уо 04.01
30 04.02 Yo 05.01 30 05.01 Yo 05.02 30 05.02 Yo 06.01 30 06.01 Yo 06.02 30 06.02 Yo 07.01 30 07.01 Yo 07.02 30 07.02 Yo 09.01			3o 04.01
Yo 05.01 30 05.01 Yo 05.02 30 05.02 Yo 06.01 30 06.01 Yo 06.02 30 06.02 Yo 07.01 30 07.01 Yo 07.02 30 07.02 Yo 09.01			Уо 04.02
30 05.01 Yo 05.02 30 05.02 Yo 06.01 30 06.01 Yo 06.02 30 06.02 Yo 07.01 30 07.01 Yo 07.02 30 07.02 Yo 09.01			3o 04.02
Yo 05.02 3o 05.02 Yo 06.01 3o 06.01 Yo 06.02 3o 06.02 Yo 07.01 3o 07.01 Yo 07.02 3o 07.02 Yo 09.01			Уо 05.01
30 05.02 Yo 06.01 30 06.01 Yo 06.02 30 06.02 Yo 07.01 30 07.01 Yo 07.02 30 07.02 Yo 09.01			3o 05.01
Уо 06.01 3ο 06.01 Уо 06.02 3ο 06.02 Уо 07.01 3ο 07.01 Уо 07.02 3ο 07.02 Уо 09.01			Уо 05.02
30 06.01 Yo 06.02 30 06.02 Yo 07.01 30 07.01 Yo 07.02 30 07.02 Yo 09.01			3o 05.02
Уо 06.02 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.01 Уо 07.02 Зо 07.02 Уо 09.01			Уо 06.01
3o 06.02 Yo 07.01 3o 07.01 Yo 07.02 3o 07.02 Yo 09.01			3o 06.01
Уо 07.01 Зо 07.01 Уо 07.02 Зо 07.02 Уо 09.01			Уо 06.02
3o 07.01 Yo 07.02 3o 07.02 Yo 09.01			3o 06.02
Уо 07.02 3о 07.02 Уо 09.01			Уо 07.01
3o 07.02 Yo 09.01			3o 07.01
Уо 09.01			Уо 07.02
			3o 07.02
30 09.01			Уо 09.01
			3o 09.01

ној ин-	рактические занятия№ 10. Решение стандартных задач с использованием рмативно- справочной документации по выбору лезвийного струмента, режимов резания в зависимости от конкретных условий работки счет и табличное определение режимов резания при	2		Уо 09.02 3о 09.02
-	бодолблении. Расчет и табличное определение режимов резания при бофрезеровании.			
Раздел 7. Протягивани	11 1			
Тема 7.1 18. Процесс протягивания		2	ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9	У 1.2.01 3 1.2.01 У 2.2.01 3 2.2.01 У 2.3.01 3 2.3.01 У 2.4.01 3 2.4.01 Уо 01.01 30 01.01 Уо 02.01 30 02.01 Уо 02.02 30 02.02 Уо 02.03 30 02.04 Уо 04.01

					1
					3o 04.01
					Уо 04.02
					30 04.02
					Уо 05.01
					30 05.01
					Уо 05.02
					30 05.02
					Уо 06.01
					30 06.01
					Уо 06.02
					30 06.02
					Уо 07.01
					30 07.01
					Уо 07.02
					30 07.02
					Уо 09.01
					30 09.01
					Уо 09.02
					30 09.02
Раздел 8. Шлифова	ание				
Тема 8.1	19.	Сущность метода шлифования (обработка абразивным	2	ПК 1.2, ПК 2.1,	У 1.2.01
Абразивные ин-		инструментом). Абразивные естественные и искусственные		ПК 2.2, ПК 2.3,	3 1.2.01
струменты		материалы, их марки и физико-механические свойства.		ПК 2.4	У 2.2.01
Тема 8.2		Характеристика шлифовального круга.		ОК 1, ОК 2, ОК	3 2.2.01
Процесс		Виды шлифования. Наружное круглое центровое шлифование.		5, OK 6, OK 7,	У 2.3.01
шлифования,		Элементы резания. Расчет машинного времени при наружном		OK 9	3 2.3.01
доводочные		круглом шлифовании методом продольной подачи. Наружное			У 2.4.01
процессы		круглое шлифование глубинным методом, методом радиальной			3 2.4.01
Тема 8.3		подачи. Особенности внутреннего шлифования. Особенности			Уо 01.01

Расчет и	плоского шлифования. Элементы резания и машинное время при	3o 01.01
табличное	плоском шлифовании методом радиальной и продольной подачи.	Уо 02.01
определение	Износ абразивных кругов. Правка круга алмазными карандашами и	3o 02.01
рациональных	специальными порошками.	Уо 02.02
режимов резания	Определение скорости резания при шлифовании табличным	30 02.02
при шлифовании	способом. Определение основного технологического (машинного)	Уо 02.03
	времени при шлифовании	30 02.03
		Уо 02.04
		30 02.04
		Уо 04.01
		30 04.01
		Уо 04.02
		30 04.02
		Уо 05.01
		30 05.01
		Уо 05.02
		30 05.02
		Уо 06.01
		30 06.01
		Уо 06.02
		30 06.02
		Уо 07.01
		30 07.01
		Уо 07.02
		3o 07.02
		Уо 09.01
		3o 09.01
		Уо 09.02
		30 09.02

Тема 9.1	20.	Физическая сущность процесса поверхностного пластического	2	ОК1 - ОК5	У 1.2.01
Чистовая и	20.	деформирования. Основные термины и определения по ГОСТ.	_	OK8 – OK11	3 1.2.01
упрочняющая		Физическая основа процесса упрочняющей обработки поверхности		ПК1.1 ПК1.2	У 2.2.01
обработка		пластическим деформированием. Центробежная обработка		ПК2.1 - ПК2.4	3 2.2.01
поверхностей		поверхности шариками: оборудование, инструмент,		111(2.1 - 111(2.4	У 2.3.01
вращения		режимыобработки СОТС. Вибрационная обработка методом			3 2.3.01
методами		пластической деформации. Применяемые приспособления и			У 2.4.01
		инструменты. Источники вибрации.			3 2.4.01
пластического		инструменты, источники виорации.			Уо 01.01
деформирования					
(ППД)					3o 01.01
					Уо 02.01
					3o 02.01
					Уо 02.02
					3o 02.02
					Уо 02.03
					3o 02.03
					Уо 02.04
					3o 02.04
					Уо 04.01
					3o 04.01
					Уо 04.02
					3o 04.02
					Уо 05.01
					3o 05.01
					Уо 05.02
					3o 05.02
					Уо 06.01
					3o 06.01

	1				T 0.5.05
					Уо 06.02
					3o 06.02
					Уо 07.01
					3o 07.01
					Уо 07.02
					3o 07.02
					Уо 09.01
					3o 09.01
					Уо 09.02
					3o 09.02
Тема 9.2	21.	Применение метчиков-раскатников для формообразования	2	ПК 1.2, ПК 2.1,	У 1.2.01
Накатывание		внутренних резьб. Продольное и поперечное накатывание шлицев.		ПК 2.2, ПК 2.3,	3 1.2.01
резьб,		Применяемые инструменты. Накатывание рифлений. Накатные		ПК 2.4	У 2.2.01
шлицевых		ролики. Холодное выдавливание. Сущность процесса, применяемое		OK 1, OK 2, OK	3 2.2.01
поверхностей,		оборудование и инструмент.		5, OK 6, OK 7,	У 2.3.01
зубчатых колес,				OK 9	3 2.3.01
рифлений,					У 2.4.01
плоскостей.					3 2.4.01
Холодное					Уо 01.01
выдавливание					3o 01.01
					Уо 02.01
					3o 02.01
					Уо 02.02
					3o 02.02
					Уо 02.03
					3o 02.03
					Уо 02.04
					3o 02.04
					Уо 04.01

			1
			3o 04.01
			Уо 04.02
			3o 04.02
			Уо 05.01
			3o 05.01
			Уо 05.02
			3o 05.02
			Уо 06.01
			3o 06.01
			Уо 06.02
			3o 06.02
			Уо 07.01
			3o 07.01
			Уо 07.02
			3o 07.02
			Уо 09.01
			3o 09.01
			Уо 09.02
			3o 09.02
	Максимальная учебная нагрузка (всего)	56	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	56	
	в том числе:		
	Теоретические занятия	14	
	Практические занятия	42	
	Итоговая аттестация в форме экзамена		
-	!		!

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Слесарная мастерская», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по 15.02.09 Аддитивные технологии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- 1. Черепахин А.А. Технология обработки металлов: учебник для СПО.- М.: Академия, 2019. Технология машиностроения: Учебник / Клепиков В.В., Бодров А.Н., 2-е изд. М.:Форум, ИНФРА-М Издательский Дом, 2020. 864 с.:
- 2. Технология машиностроения. Высокоэнергетические и комбинированные методы обработки: Учебное пособие / Аверьянова И.О., Клепиков В.В. М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2020.

3.2.2. Дополнительные источники

- 1. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты (2-е издание). Учебник СПО- М.: Академия, 2020
- 2. Солоненко В.Г., Рыжкин А.А. Резание металлов и режущие инструменты (2-е изд., стер.). Учебник ВПО. М.: 2020.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результаты обучения	Критерии оценки	Формы и методы оценки
Умение проектировать	Качество проектирования	Практическая работа
операции технологического	операций технологического	
процесса производства	процесса производства	
продукции отрасли	продукции,	
	машиностроительной отрасли	
Умение осуществлять	Правильный выбор параметров	Практическая работа
рациональный выбор	технологического процесса для	
параметров технологического	обеспечения заданных свойств	
процесса для обеспечения	и требуемой точности изделия	
заданных свойств и требуемой		
точности изделия		
Знание типовые	Правильное применение	Тестирование
технологические процессы	технологических процессов	
производства деталей и узлов	производства деталей и узлов	
машин	машин	
Знание методов	Выбор методов	Тестирование
формообразования в	формообразования в	
машиностроении	машиностроении	
Знание понятия	Определять технологичность	Тестирование
технологичности конструкции	конструкции изделия	
изделия		
Знание способы обеспечения	Выбор способов обеспечения	Тестирование
заданной точности и свойств	заданной точности и свойств	
при изготовлении деталей	при изготовлении деталей	
Знание особенности и сфера	Применять технологии литья,	Тестирование
применения технологий	пластического	
литья, пластического	деформирования, обработку	
деформирования, обработки	резанием в аддитивном	
резанием, аддитивного	производстве	
производства		